

A szennyvízelvezetés- és kezelés műszaki paraméterei 2019.

Csatornahálózat

Település	dugulás elhárítások száma	előntések száma	tisztított csatorna	vizsgált csatorna	fedlap pótlás	új lakossági bekötés	új közületi bekötés
	db	db	fm	fm	db	db	db
Törökbálint	64	0	5 300	0	2	38	1
Herceghalom	9	0	620	0	1	11	1
Pusztazámor	5	0	980	0	0	2	0
Remeteszőlős	2	0	0	0	0	4	0
Sóskút	12	0	100	0	2	38	1
ÖSSZESEN:	92	0	7 000	0	5	93	3

Település	Átemelők							Házi beemelők			
	átemelő telepek száma	energia felh.	elektromos hiba	szivattyú javítás	dugulások száma	tisztítások száma	kitermelt iszap	házi beemelők száma	elektromos hiba	szivattyú javítás	duguláselhárítások, tisztítások száma
Törökbálint	29	161 643	7	28	85	70	n.a.	79	8	19	27
Herceghalom	5	45 549	1	5	54	17	n.a.	8	2	1	2
Pusztazámor	4	12 922	2	2	64	121	n.a.	17	2	4	9
Remeteszőlős	1	970	1	0	8	1	n.a.	13	1	1	3
Sóskút	7	37 140	4	18	141	41	n.a.	113	14	27	39
Összesen:	46	258 224	15	53	352	250	0	230	27	52	80

Tisztítótelepek

Üzemeltetett szennyvíztisztító telep	tisztított szennyvíz m ³	energia felhasználás kWh	felhasznált vegyszer kg/év	üzemzavar száma db	javítások		karbantartások		csatorna hulladék t/év			hatósági ellenőrzések
					száma (db)	helye	száma (db)	helye	iszap	rácscsémét	homok	db
Törökbálint	816 389	676 698	57 900	0	2	biofilter ventilátor, távfelügyelet jav.	10	biofilter, fűvő, keverő, indukciós mérő	9 679,0	67,2	97,8	1
Herceghalom	158 157	180 167	16 775	1	1	finomrács tisztító kefe	8	biofilter, finomrács, légfűvő, szivattyú, oxigénmérő	600,9	2,5	0,0	0
Pusztazámor	48 346	119 504	5 800	1	0		1	átfolyás mérő	1 343,0	0,6	0,0	0
Sóskút	91 806	142 530	11 260	0	3	szivattyú, biofilter ventilátor	7	biofilter, légfűvő, kombi gép, indukciós mérő	971,6	0,0	7,3	2
ÖSSZESEN:	1 114 698	1 118 899	91 735	2	6		26		12 594,5	70,3	105,1	3