

Vizsgálatokat végezte:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratóriuma

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19.

A NAT által NAT-1-1318/2012 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

2018 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOl _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl - N	Összes szervetlen nitrogén	Összes nitrogén ○	Összes foszfor	Hexamin extrahálható anyagok (SZOT)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2018.07.25	befolyó	7,3	1510	789	73,9	<0,02	<0,5	82,8	74,1	83	11,4	17,6	522
		elfolyó	7,6	35,7	<10	0,05	0,02	5,94	<1,0	6,01	6,31	3,61	<2,0	<4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztazámor, települési szennyvíztisztító telep	2018.07.18	befolyó	7,8	1840	1040	147	<0,02	<0,5	150	147	151	20	45,4	778
		elfolyó	8	32,3	<10	1,09	0,41	3,85	1,96	5,35	6,22	1,61	<2,0	12
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2018.07.31	befolyó	8	1310	513	80,3	0,51	<0,5	99,6	81	100	12,8	45,6	344
		elfolyó	7,6	40,2	<10	0,22	0,08	1,22	<1,0	1,52	2,04	0,37	<2,0	<4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2018.07.18	befolyó	8,1	1400	805	140	<0,02	<0,5	146	140	146	19,3	51,6	620
		elfolyó	7,8	31,4	<10	0,47	0,05	0	<1,0	1,07	1,39	2,19	<2,0	7
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35