

Vizsgálatokat végezte:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratóriuma

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19.

A NAH által NAH-1-1318/2016 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

2020 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervetlen nitrogén	Összes nitrogén ○	Összes foszfor	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2020.06.03	befolyó	81	951	535	98,1	0,02	<0,5	102	98,3	102	12,7	29,7	400
		elfolyó	7,8	49,1	<10	0,85	0,54	7,77	2,1	9,15	10,4	1,17	<2,0	13
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztazámor, települési szennyvíztisztító telep	2020.06.10	befolyó	7,8	715	383	57,2	0,02	<0,5	72,9	57,4	73,1	9,28	17,2	292
		elfolyó	7,2	59,2	10	0,91	1,27	21,3	21,4	23,5	24,5	1,15	<2,0	5
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2020.06.17	befolyó	7,6	970	501	63,4	0,02	<0,5	65,5	63,6	65,7	9,67	31,8	354
		elfolyó	7,5	47	<10	0,33	0,03	10,6	1,79	11	12,4	1,66	<2,0	5
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2020.06.10	befolyó	8,1	1180	524	118	0,02	<0,5	140	118	141	16,8	56,2	396
		elfolyó	7,6	30	10	0,12	0,04	1,23	1,71	1,39	2,98	1,75	<2,0	4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35