

Vizsgálatokat végezte:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

1044 Budapest, Tímár u. 1.

A NAH által NAH-1-1333/2019 számon akkreditált

vizsgálólaboratórium.

2022 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szerves nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Hexánal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2022.07.05	befolyó	7,64	778	451	62,6	<0,03	<0,2	91	63,0	91,0	11,0	49	314
		elfolyó	7,52	31	<10	1,86	0,08	16,8	2,4	18,7	19,2	0,46	<2	10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztazámor, települési szennyvíztisztító telep	2022.07.20	befolyó	7,95	913	597	118	0,1	<0,2	145	118	145	3,5	31	406
		elfolyó	7,6	43	<10	12,5	0,09	<0,2	14	12,6	14	1,8	<2	<10
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2022.07.12	befolyó	7,42	1207	1003	91,4	0,05	<0,2	114	91	114	11	132	508
		elfolyó	7,44	45	<10	0,17	<0,03	6,2	1,8	6,3	8	2,7	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2022.07.20	befolyó	7,79	1391	847	129	0,1	<0,2	159	129	159	18	44	616
		elfolyó	7,99	31	<10	0,15	0,07	2,2	2	2,4	4,3	4	<2,0	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35