

Vizsgálatokat végezte:

**Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.**

*Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium*

1044 Budapest, Tímár u. 1.

A NAH által NAH-1-1333/2019 számon akkreditált

vizsgálólaboratórium.

2023 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI <sub>k</sub> )	Biokémiai oxigénigény (BOI <sub>5</sub> )	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervesetlen nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Hexánal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2023.08.22	befolyó	7,66	612	349	71,6	0,04	<0,2	87	72,0	87,0	13,9	26	212
		elfolyó	7,32	33	<10	0,13	<0,03	15,4	1,2	15,6	16,7	0,34	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	15	35
Pusztázámor, települési szennyvíztisztító telep	2023.08.15	befolyó	7,23	932	530	77,2	<0,03	<0,2	113	77	113,0	13,9	75	476
		elfolyó	7,92	329	158	72	<0,03	<0,2	79,4	72,0	79,4	11,3	<2	64
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	15	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2023.08.08	befolyó	7,94	505	327	79,2	0,07	<0,2	92	79	92	10,2	14	132
		elfolyó	7,38	31	<10	0,12	<0,03	8,2	<1	8,3	8,2	0,4	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2023.08.15	befolyó	7,97	2291	890	118	0,05	<0,2	159	118	159	24	61	804
		elfolyó	7,39	39	<10	0,17	0,08	0,60	1,5	<1	2,2	4,32	<2	11
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35